

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

ODDZIAŁ RADOM

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

26-600 Radom, ul. Żwirki i Wigury 33 lok. 5, tel./fax (48) 370 37 67

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: radom@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT

należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

ISO
9001:2000



OPINIA Nr: RAD/23/94/1

z dnia: 2023/06/28

Rzeczoznawca : mgr inż. Maciej Mąkosa

Zleceniodawca: Wodociągi Miejskie Sp. z o.o.

Adres: ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom

Zlec. pismo, znak: Bez znaku

z dnia: 2023/06/27

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

- Identyfikacja i oględziny pojazdu w dniu: 28-06-2023r. w Radomiu ul. Filtrowa 4.
- Dowód rejestracyjny pojazdu polski, seria i nr blankietu: DR/BAL 1439536
- Metoda badań: organoleptyczna, miernik grubości lakieru TestBoy40.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VI-2023

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2005

Model: Ducato 15 2.8 JTD Kat. MR`02 E3 3.3t

Wersja: 4x4

Nr rejestracyjny: WR 73330

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: ZFA24400007655900

Nr INFO-EKSPERT	045-01216
Data pierwszej rejestracji	2005/09/23
Data ważności badania technicznego	2024/05/18
Data oględzin	2023/06/28
Miejsce oględzin	ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom
Wskazanie drogomierza	195436 km
Okres eksploatacji pojazdu (05/09/23-23/06/28)	213 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow. / Ładowność	3300 kg / 1250 kg
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / manualna
Rozstaw osi	3200 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2800 ccm / 94kW (128KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E3
Długość / Szerokość / Wysokość	5099 mm / 2024 mm / 2470 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2005.07-2006.10)

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fartuchy p/błotne tylne	7	Przegroda przestrzeni ładunkowej przez zklona
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	8	Przygotowanie do montażu radia
3	Fotel pasażera podwójny	9	Światło dodatkowe STOP
4	Immobilizer	10	Uchwyty do mocowania ładunków
5	Kolumna kierownicy regulowana	11	Wskaźnik minimalnego poziomu oleju

6 Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe 12 Wspomaganie układu kierowniczego
trzy punktowe

Lp. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotel kierowcy z podłokietnikiem z regulacją wysokości z regulacją lędźwiową
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Podłokietnik fotela kierowcy
- 2 Poduszka powietrzna kierowcy + napinacze pasów bezpieczeństwa
Poduszka powietrzna kierowcy
Napinacze pasów bezpieczeństwa

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	55
2	Radioodtwarzacz	35
3	Szyby przednie regulowane elektrycznie	62

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	SAVA 225/70 R15C 112/110R TRENTA 2 TL		50
Przednie prawe:	SAVA 225/70 R15C 112/110R TRENTA 2 TL		50
Tyłne lewe:	SAVA 225/70 R15C 112/110R TRENTA 2 TL		50
Tyłne prawe:	SAVA 225/70 R15C 112/110R TRENTA 2 TL		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Pojazd kompletny w średnim stanie technicznym z aktualnym dopuszczeniem do ruchu.

W wyniku oględzin stwierdzono:

- zdemontowany tylny moast, wał napędowy i półosie napędowe tylne z uwagi na znaczne zużycie zostały zastąpione standardową osią tylną dla wersji napędu przedniego 4x2.
- lekka korozja dolnych partii poszyc nadwozia oraz znaczna korozja podwozia
- tylny zderzak - połamany

Ponadto stwierdzono częściowo nieczytelny numer VIN (brak możliwości odczytu liter początkowych ZFA) oraz ingerencję blacharską w obrębie pola numerowego VIN.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (217 mies.) 12 669 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 152 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 323 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2005/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 4 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG 2 102 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 387 600 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 192 164 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 16,00%.

KOREKTY RÓŻNE - 8 383 PLN

W tym: [%] Wart. [PLN]
Nieoryginalność cech identyfikacyjnych pojazdu -15,0 -2 286

Pojazdy dopuszczone do ruchu w Polsce z nieoryginalnym numerem identyfikacyjnym VIN, lub jego zamiennikiem, są traktowane jako mniej wiarygodne co do jakości. Dla pojazdów tych występuje ponadto ograniczenie dostępu do danych historycznych jak też potencjalne utrudnienia w ruchu i obrocie międzynarodowym. Wartości rynkowe takich pojazdów są niższe od wartości pojazdów nie posiadających tej wady, co określa korekta.

Brak napędu 4x4	-25,0	-3 811
Korozja podwozia	-15,0	-2 286

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

6900 PLN

(słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 1290,24 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VI-2023 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu.

Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Nie przeprowadzono weryfikacji prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu

Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywane do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej.

Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana,

w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Wydając niniejszą wycenę Dyrektor Oddziału zastrzega wraz z Rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za:

- wady ukryte (prawne i fizyczne) przedmiotu opinii,
- oryginalność cech identyfikacyjnych i autentyczność okazanych dokumentów,
- ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny/opinii,
- skutki wykorzystania samej wyceny/opinii.

Od niniejszej opinii/wyceny przysługuje odwołanie do Zarządu Spółki za pośrednictwem Dyrektora Oddziału.

W przypadku konieczności wykonania oceny komisyjnej wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości określonej przez Oddział wykonujący opinię.

Sporządzono w 2 egz.

Za Oddział


pieczęć

Wycenę / opinię sporządził

.....

 DYREKTOR ODDZIAŁU
 mgr inż. Jacek Stepień

.....
 EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
 „RZECZOZNAWCY - PZM”
 Spółka Akcyjna
 ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa
 ODDZIAŁ - RADOM
 ul. Żwirki i Wigury 33 lok. 5, 26-600 Radom
 tel./fax 48/ 364-03-18
 NIP 526-020-55-46



ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: RAD/23/94/1

z dnia: 2023/06/28

Rzeczoznawca : mgr inż. Maciej Mąkosa

Zleceniodawca: Wodociągi Miejskie Sp. z o.o.

Adres: ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom

Zlec. pismo, znak: Bez znaku

z dnia: 2023/06/27

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VI-2023

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2005


Model: Ducato 15 2.8 JTD Kat. MR'02 E3 3.3t

Wersja: 4x4

Nr rejestracyjny: WR 73330

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: RAD/23/94/1

z dnia: 2023/06/28

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VI-2023

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2005

Model: Ducato 15 2.8 JTD Kat. MR'02 E3 3.3t

Wersja: 4x4

Nr rejestracyjny: WR 73330

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t



